



# EPOCOAT 21 PRIMER

## TECHNICKÝ LIST 2/21

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIE

#### Typ náteru

EPOCOAT 21 PRIMER je dvojzložkový rýchloschnúci epoxidový základný náter.

#### Typické a doporučené použitie

EPOCOAT 21 PRIMER je prílnavý základný náter doporučený pre použitie na abrazívne čistenú ocel', potrubné mosty a dopravníky v prostredí koróznej agresivity stupňa C2-C5. Je vhodný tiež pre zinkované povrhy, hliník, a podklady na báze kameňa. Je ho možné pretierieť polyuretánovým vrchným náterom. Poskytuje možnosť na predĺženie času pretierateľnosti.

#### Chemická odolnosť

V doporučených náterových systémoch a pri správnej aplikácii odoláva občasnemu oplachu a rozliatiu vody, oleja a slabých chemikálií, palív, leteckých benzínov a olejov.

#### Farebný odtieň

Červená, sivá, béžová, čierna, biela

Biela farba obsahuje zink fosfát

#### Vzhľad povrchu

Matný

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Obsah sušiny*</b>	53 ± 2 % (Obj.)
<b>Celková sušina*</b>	980 g/l
<b>VOC (prchavé organické látky)*</b>	420 g/l

\* Hodnoty sú prepočítavané

#### Miešací pomer

<b>Báza</b>	4 obj. diely
<b>Tužidlo</b>	1 obj. diel

#### Doba spracovateľnosti (+23 °C)

<b>Štandard Comp. B</b>	Cca 7 hodín po zmiešaní
<b>S-Comp. B</b>	Cca 3 hodín po zmiešaní

#### Balenie

	<b>Objem náteru (I)</b>	<b>Objem nádoby (II)</b>
Komponent A	8 / 16	10 / 20
Komponent B	2 / 4	2 / 4
S-Komp. B	2 / 4	2 / 4

#### Čas schnutia pri 80 µm

	<b>Std. Comp. B</b>	<b>S-Comp. B</b>		
	<b>+10 °C</b>	<b>+23 °C</b>	<b>+10 °C</b>	<b>+23 °C</b>
Na dotyk	2 h	30 min	30 min	15 min
Pre manipuláciu	10 h	4 h	4 h	1 h
Na pretietie				
- rovnakým typom	10 h	3 h	6 h	2 h
- polyuretánom	12 h	4 h	8 h	3 h
- pre ponor	24 h	16 h	24 h	16 h
- Normadur Aqua 90 TC	-	5 h	-	4 h
Plne vytvrdený	12 d	7 d	12 d	7 d

Časy schnutia sú charakteristické pri doporučenej hrúbke vrstvy a pri danej teplote.

#### Kalkulácia teoretickej výdatnosti a doporučená hrúba-ka vrstvy

<b>DFT</b>	<b>WFT</b>	<b>Teoretická výdatnosť</b>
50 µm	95 µm	10,5 m <sup>2</sup> /l
70 µm	135 µm	7,4 m <sup>2</sup> /l
100 µm	190 µm	5,3 m <sup>2</sup> /l

#### Praktická výdatnosť

V závislosti od poveternostných podmienok, charakteru konštrukcie, drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie.

#### Riedidlo

OH 17, OH 31 (pomaly vyparujúce)

#### Čistiaci prostriedok

OH 17

## APLIKÁČNÉ INŠTRUKCIE

### Predpríprava podkladu

Všetky pevné nečistoty, ktoré by mohli zabrániť priľnavosti náteru musia byť odstránené. Soli a ostatné nečistoty rozpustné vo vode odstráňte čistou vodou a kefou, tlakovou vodou alebo pomocou alkalického čistiaceho prostriedku. Pre odstránenie mastnoty a oleja použite alkalické, emulzné alebo rozpúšťadlové čistiace prostriedky (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Povrch musí byť následne dôkladne opláchnutý čistou vodou. V prípade, že sa prekročila maximálna doba pretierateľnosti náteru, je potrebné opäťovne prebrúsiť povrch vhodným spôsobom. Miesto a čas na predprípravu podkladu musí byť zvolené správne aby sa zabránilo znečisteniu a navlhnutiu daného povrchu pred aplikáciou.

### Oceľové povrhy

Abrazívne čistenie na stupeň čistoty minimálne Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

### Povrhy s dielenským náterom

Poškodené a skorodované miesta lokálne abrazívne čistiť na stupeň čistoty minimálne Sa 2½ (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

### Hliníkové povrhy

Povrch je treba zbaviť mastnoty a iných znečistení. Ľahké abrazívne čistenie pieskom (sweeping) zvyšuje priľnavosť náteru na hliníkovom povrchu.

### Galvanicky zinkované povrhy

Povrch je treba zbaviť mastnoty, zinkových solí a iných znečistení. Ľahké abrazívne čistenie pieskom (sweeping) zvyšuje priľnavosť náteru.

### Základný náter

EPOCOAT 21 PRIMER, NORMAZINC SE

### Vrchný náter

EPOCOAT 210, EPOTEX HB, NORMADUR HB,  
NORMADUR 50 HS, NORMADUR 65 HS,  
NORMADUR 90 HS, NOREPOX HS

### Vyhľásenie

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše najlepšie znalosti podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že výrobok je často používaný v podmienkach mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzujeme si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

### Podmienky pre aplikáciu

Povrch musí byť suchý a čistý. Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota náteru najmenej +10 °C, teplota podkladu a vzduchu najmenej +10 °C a relatívna vlhkosť do 80 %. Teplota podkladu musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom.

### Spôsob aplikácie

Použite vysokotlaké striekacie zariadenie alebo štetec. Bázu a tužidlo samostatne premiešajte a potom obe zložky spolu dôkladne zmiešajte. Miešací pomer je 4:1 objem.diely (báza : tužidlo). V prípade potreby riedte pridaním 0-10 % riedidla OH 17. Aplikujte vysokotlakým AIRLESS zariadením s tryskou o veľkosti 0,013" - 0,018". Doporučený prevodový pomer striekacieho zariadenia je minimálne 45:1. Maximálna aplikačná kvalita sa dosiahne ak má náter pred aplikáciou izbovú teplotu.

### Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v neporušenom pôvodnom obale pri teplote od 5 °C do 30 °C. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Ak je výrobok skladovaný za uvedených podmienok v neotvorenej nádobe, je komponent A použiteľný 2 roky a komponent B 3 roky od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

### Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na etikete výrobku a v Karte bezpečnostných údajov. Aplikujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výparu počas aplikácie. Používajte ochrannú masku. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Zasiahnutú pokožku očistite s vhodným čistiacim prostriedkom, mydlom alebo vodou. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.