

PRAIMEX

TOOTEKIRJELDUS 6/21

OMADUSED JA KASUTUSALA

Värvitüüp

Kiiresti kuivav roostevastane kruntvärv. Sisaldab aktiivseid roostevastaseid pigmente.

Kasutusvaldkond

Soovitatakse kasutada liivapriitsiga puhastatud või terasharjaga puhastatud teraspindadel keskkonnaklassides C1 kuni C4. Sobib hästi kiirerütmiliseks värvimiseks mehaanikatöökodades.

Keemiline püsivus

Kannatab kokkupuudet vee ja alifaatsete lahustega. Ei ole lubatud kokkupuudet hapete ja leelistega.

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus*	45 ± 2 %
Tahke aine kogumass*	840 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)*	480 g/l

* Väärtused on arvestuslikud.

Pakend

	Kogus (l)	Pakendi suurus (l)
Praimex	20	20

Kuivamisaeg 50 µm

	+10 °C	+23 °C
Tolmukuiv	40 min	15 min
Puudutuskuiv	1,5 h	30 min
Peale värvitav	1,5-6 h	1-5 h

Kuivamisaeg vastab soovituslikule kihipaksusele ja temperatuurile. Värvil saab üle värvida keemiliselt samaväärsete alküüdvärvidega, mis sisaldavad ksüleeni või tugevamaid lahusteid 24 tunni jooksul või 5 päeva jooksul pärast viimast kihti. Kui värvipind tuleb enne täielikku oksüdeerimist lihvida või üle värvida; lihvimise ja värvimise vahel peaks olema vähemalt 5 päeva.

Märge! Värvitud kihi paksus ja valitsevad tingimused mõjutavad oluliselt täielikku oksüdeerumist ja võivad seetõttu kesta mitu päeva kuni isegi mitu nädalat.

Arvestuslik teoreetiline katteväime ja soovituslik kihipaksus

Kuivkiht	Märgkiht	Teoreetiline katteväime
40 µm	90 µm	11,2 m ² /l
60 µm	135 µm	7,5 m ² /l
80 µm	175 µm	5,6 m ² /l

Praktiline kulu

Kulu normi mõjutavad: õhu liikumine, värvitava pinna ehitus, pinnakaredus ja ka värvimismeetod.

Värvitoonid

Punane, hall

Lahusti

OH 07, OH 08

Töövahendite pesu

OH 07, OH 08

Läige

Matt

KASUTAMISJUHEND

Pinna eeltöötlus

Jää, betooni jms tahked mustused eemaldatakse kraapides või harjates. Soolad ja muud vees lahustuvad ained eemaldatakse veepesul harjaga, survepesu, auru või leelispesuga. Rasvad ja õlid eemaldatakse leelis-, emulsioon- või lahustipesuga (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Vanad värvitud pinnad, millel on vahetu peale värvimisaeg ületanud, tuleks karestada vastavalt materjali tüübile. Puhastustööde aeg ja koht tuleb valida vastavalt, et vältida puhastatava pinna saastumist ja märjaks saamist enne värvimistööde alustamist.

Teraspinnad

Liivapritsiiga karestatakse mõõtühikuni Sa 2 (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Kruntvärv

PRAIMEX

Pinnavärv

NORRAPID 7/10/12, PIONER TOPCOAT

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab värvi-, õhu- ja pinna temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 85 %. Värvitav pind peab olema vähemalt 3 °C üle õhu kastepunkti.

VASTULAUSE

Ülaltoodud informatsioon põhineb laboratoorsetel katsetel ja praktilisel kogemusel. Siiski, kuna toodet kasutatakse sageli meie kontrolli alt väljaspool, ei saa me garanteerida muud kui toote enda kvaliteeti. Jätame endale õiguse infot ette teatamata muuta. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutuseks. Juhul kui on erinevusi tootekirjelduste erinevate tõlgete vahel siis peab aluseks võtma inglise keelse tootekirjelduse.

Värvimismeetodid

Sobib pihusti ja pintsliga värvimiseks. Värv segatakse hoolikalt enne kasutamist ja vajaduse korral lisatakse kuni 0 - 10 % lahustit OH 07 või OH 08. OH 08't on soovitatav kasutada üle +25 °C või juhul kui üle katmine tekitab pinnakonarusi. Värvipüstoli düüs 0,013" - 0,018" Värvimisnurk valitakse värvitava objekti järgi.

Ladustamine ja säilivusaeg

Toodet tuleb ladustada originaal- kinnistes purkides, temperatuuril 5 °C kuni 30 °C. Värvimahuteid hoida kuivas, hästi ventileeritud ruumis sooja- ja süttimisallikatest eemal. Mahutid peavad olema tihedalt suletud. Kui värve on nõuetekohaselt ladustatud siis avamata säilib kuni 3 aastat tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev on märgitud purgil oleval tootesildil kui partii number (Batch date).

Ohutustehniline info

Palume järgida värvimahutil avaldatud ohumärke ja lugeda toote ohutuskaarti. Kasutada hästi ventileeritud ruumides. Auru ja värvitolmu mitte sisse hingata, kasutada vastavat maski. Vältida kontakti nahaga. Nahale sattunud värv eemaldada koheselt sobiva puhastusaine, seebi ja veega. Silmi loputada rohke veega ja pöörduda kohe arsti poole.