



PAJA-POHJA

TEKNISKT DATABLAD 6/21

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färgtyp

Snabbtorkande alkydgrundfärg. Innehåller aktiva rostskyddspigment.

Användningsområde

Som grundfärg på sandblästrade stålytor som utsätts för miljöpåfrestningar C1 - C4. Lämpar sig väl för snabbrytmig produktmålning samt målning i mekaniska verkstäder.

Kemikaliebeständighet

Håller vatten och alifatiska lösningsmedel vid tillfällig stänkpåfrestning. Håller inte stänk av syror och baser.

TEKNISKA DATA

Torrhalt*	48 ± 2 %
Vikt torrhalt*	890 g/l
VOC-värde*	450 g/l

(*Givna värden är kalkylerade)

Förpackningsstorlek

	Innehåll (l)	Emballagestorlek (l)
Praimex	10 / 20	10 / 20

Torktider 40 µm

	+23 °C
Damttorr	15 min
Beröringstorr	15 min
Övermålbar	1 - 5 h

Typiska torktider vid givna temperaturer och appliceringstjockor. Färgen kan övermålas med kemiskt likvärdiga alkydfärger innehållande xylen eller starkare lösningsmedel inom 24 timmar eller 5 dagar från föregående skikt. Om oxidation uppstått eller att ytan behöver ommålas; bör det vara minst 5 dagar mellan slipning och övermålning.

Notera! Filmstjockleken och rådande förhållanden påverkar den fullständiga oxidationen avsevärt och det kan ta flera dagar, till och med veckor att nå slutligt tillstånd.

Teoretisk sträckförmåga och rekommenderad torr-filmstjocklek

Torrfilm	Våtfilm	Teor. sträckförmåga
40 µm	85 µm	12,0 m ² /l
60 µm	125 µm	8,0 m ² /l

Praktisk sträckförmåga

Sträckförmågan är beroende av vindförhållandena, konstruktionens beskaffenhet, ytråhet samt på använd appliceringsmetod.

Kulör

Röd, grå och svart

Förtunning

OH 07 eller OH 08

Rengöring

OH 07 eller OH 08

Glans

Matt

ANVÄNDNINGSDIREKTIV**Ytans förbehandling**

Ta bort fasta föroreningar från ytor som ska målas. Salter, fett och oljor avlägsnas med alkali eller emulsionstvätt (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Efter tvättningen skall ytan omsorgsfullt sköljas med rent vatten. Gamla ytor där max. övermålningstiden överskridits skall dessutom ruggas upp. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så, att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling.

Stålytor

Sandblästras minst till grad Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO 8504-2).

Shop primer

Ytor som skadats eller rostat sandblästras till minst Sa 2. Intakta grundfärgsytor tvättas av (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Grundmålning

PAJA-POHJA

Täckmålning

NORRAPID 7/10/12

Förhållanden under applicering

Ytan som skall målas bör vara ren och torr. Under själva målningsarbetet och torkningstiden skall själva ytans, målningens och omgivande luftens temperatur vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet vara under 85 %. Ytans, som skall målas, temperatur bör vara 3 °C över luftens daggpunkt.

Observera

Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten vanligtvis används utanför vår kontroll, kan vi bara garantera kvaliteten på produkten. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra uppgivna data. Tilläggsuppgifter kan fås genom att kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant. Ändast för yrkesbruk. Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna av detta dokument, ska den engelska versionen gälla.

Målningsarbetet

Doppning, sprutning eller med pensel. Färgen blandas väl före användning och förtunnas vid behov 0 - 10 % med OH 07 eller OH 08. Förtunning OH 08 rekommenderas då temperaturen är över +25 °C eller då förbisprutning förorsakar ytans grovhet. Sprutans munstycke 0,013" - 0,018". Munstyckets sprutvinkel väljs enligt konstruktionen som skall målas. För att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderas att färgen håller rumstemperatur vid applikationen.

Lagring

Produkten bör förvaras i tätt tillsluten originalförpackning. Lagerutrymmet bör vara torrt och väl ventilerat, och lagringstemperaturen skall vara mellan +5 °C och +30 °C. Dessutom bör avståndet till värme- och användningskällor vara tillräckligt långt. Förvarad på ovan nämnda sätt i oöppnad originalförpackning är den längsta lagringstiden för produkten 3 år från tillverkningsdatum. Det på etiketten tryckta datumet är det samma som tillverkningsdatum.

Säkerhet

Notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen och på varuinformationsbladet. Applicera färgen under god ventilation och undvik inandning av sprutdamm, använd skyddsmask. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel och sedan tvättas med tvål och vatten. Färgstänk i ögonen måste omedelbart sköljas bort med stora mängder vatten och läkare skall kontaktas.